

Da in letzter Zeit unsere Berichterstattung etwas zurückhaltend war, gibt es nun eine kleine Zusammenfassung über die umgesetzten Arbeiten im Jahr 2013.


Fernschreiber/ Lochstreifenleser:




Der Lochstreifenleser von unserem T51 hat sich in einem lauten Knall verabschiedet. Schuld daran waren die Funkentstörkondensatoren. Diese waren durch Alterung schlicht und ergreifend explodiert.

Zusammenfassung 2013


Donnerstag, den 19. Dezember 2013 um 13:16 Uhr - Aktualisiert Donnerstag, den 19. Dezember 2013 um 17:51 Uhr



Nach dem Austausch der Kondensatoren konnte der Lichtstreifenleser wieder in Betrieb gehen.



Die Lichtstreifenleser sind nun wieder in Betrieb.




Bien wurde ein Stück Blei in das Bad über kein leeres Gestalt. Nach vollendeter Arbeit war auch

Donnerstag, den 19. Dezember 2013 um 13:16 Uhr - Aktualisiert Donnerstag, den 19. Dezember 2013 um 17:51 Uhr

Donnerstag, den 19. Dezember 2013 um 13:16 Uhr - Aktualisiert Donnerstag, den 19. Dezember 2013 um 17:51 Uhr





Donnerstag, den 19. Dezember 2013 um 13:16 Uhr - Aktualisiert Donnerstag, den 19. Dezember 2013 um 17:51 Uhr